




Procédure d'apparage pour remplacement d'un point de commande perdu ou cassé

Veuillez au préalable dévisser la face avant du coffre, la déclipser puis débrancher le panneau solaire.


1

Au niveau de la batterie moteur,
couper l'alimentation pendant
10 minutes en débranchant
la batterie puis remettre
l'alimentation.




débrancher
10 minutes

rebrancher
(uniquement la batterie)




Le moteur fait un va-et-vient.


2



Rester appuyé sur les
touches *montée* ^
et *descente* v
jusqu'au clignotement
du voyant Led.



Tyxia 1701




Tyxia 2331

Le voyant Led
à l'avant clignote
rouge/vert



3

Après 15 secondes,
le voyant Led se
stabilise en vert.



Le moteur fait
un va-et-vient.



ATTENTION : si la procédure ne fonctionne pas, débrancher la batterie pendant 30 minutes et recommencer à partir de l'étape 2.